Warnvermerk / Warning notice	DIN 51043:1979-08
Datum / Date	2018-08-06

Im DIN-Anzeiger 06/1981 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

Im Abschnitt 3.2.2 muss es in der 1. Zeile richtig heißen: „Traß nach Abschnitt 2.2.2 …“

The following correction was published in the *DIN-Anzeiger* 06/1981:

In subclause 3.2.2, first line, it should correctly read “…..trass in accordance with subclause 2.2.2…”instead of “….trass in accordance with Section 2.2…”.

- Leerseite -

This page is intentionally blank.