Warnvermerk / Warning notice	DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06
Datum / Date	2022-12-13

Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele, mit CD-ROM
Thermal insulation and energy economy in buildings; Supplement 2: Thermal bridges – Examples for planning and performance, with CD-ROM
Isolation thermique et économie d'énergie en bâtiments immeuble; Supplément 2: Pontes thermiques – Exemples pour la conception et l'exécution, avec CD-ROM

In DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 sind folgende Korrekturen auszuführen:

Die Bilder der Referenzbauteile (dwg-Dateien) von Anhang F auf der CD-ROM sind im falschen Maßstab gezeichnet. Diese müssen mit dem korrekten Maßstab berichtigt werden.

In DIN 4108 Supplement 2:2019-06 the following changes shall be made:

The images of reference construction details (dwg files) of Annex F from the CD-ROM are included with wrong scale. The files shall be corrected to show the correct scale.

HINWEIS:
Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.

Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.

INFORMATION:
Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user’s responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.

Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.

- Leerseite -