

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 9020-2:1983-10
<b>Datum / Date</b>	2018-08-13

Im DIN-Anzeiger 04/1992 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:

Zum Teil 2 der o. g. DIN-Normenreihe sind die folgenden in der Tabelle aufgeführten Angaben zu berichtigen:

<b>Teil</b>	<b>Seite</b>	<b>Stelle</b>	<b>falsch</b>	<b>richtig</b>
2	2	2.6	eingebaut werden	vom Halter eingebaut werden

The following correction was published in the *DIN-Anzeiger* 04/1992:

In subclause 2.6 "...which are installed dependent upon..." is to be changed to "...which are installed by the operator dependent upon...".

— Leerseite —

This page is intentionally blank.