

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 81-70:2018-07
Datum / Date	2019-12-09
Die deutschen Anwender dieser Internationalen Norm werden auf einen Fehler im Kapitel 5.3.2.1, Absatz 2 hingewiesen: Der in der aktuellen Fassung stehende Satz:“ In Fahrkörben der Typen 1, 2 und 3 darf der Handlauf an der Rückwand eingebaut werden, wenn er die Breite des Fahrkorbzugangs einschränken würde.“ muss ersetzt werden mit folgendem Satz: „In Fahrkörben der Typen 1, 2 und 3 darf der Handlauf an der gegenüberliegenden Seitenwand eingebaut werden, wenn er die Breite des Fahrkorbzugangs einschränken würde.“ In der englischen Referenzfassung ist dieser Satz korrekt ausgeführt worden. Eine neue Ausgabe wird es aktuell nicht geben, da diese Norm aufgrund eines Einspruchs der Europäischen Kommission zurzeit überarbeitet wird und eine neue Ausgabe für 2020 geplant ist. In diesem Zuge wird der Fehler berichtigt. Dies ist aus Sicht der Arbeitsgruppe ertragbar, da der Fehler nicht sicherheitsrelevant ist.	

- Leerseite -