Warnvermerk / Warning notice	DIN 65946:2017-07
Datum / Date	2017-07-18
Warnvermerk zu DIN 65946:2017-07	
Die Norm	
DIN 65946:2017-07, Luft- und Raumfahrt - Bestimmung der Reibungszahlen von Schrauben und Muttern unter festen Bedingungen	
ist fehlerhaft.	
Folgende Fehler wurden festgestellt:	
Abschnitt 3, Begriffsdefinition teilweise fehlerhaft;	
Abschnitt 5, Gleichung (7), Winkelangabe fehlt;	
8.1, Bild 6, Legende für μ fehlt;	
8.1, Bild 7, Anlegen einer Tangente an Kurve $T_{\rm th}=f(F)$ und verschieben dieser ist falsch. Richtig ist ein Reibstrahl durch Koordinatenursprung und Auswertepunkt;	
8.2, Bestimmung der Reibungszahlen für Muttern mit Klemmteil fehlerhaft;	
8.3, Bild 9, Anlegen einer Tangente an Kurve $T_{\rm th}=f(F)$ und verschieben dieser ist falsch. Richtig ist ein Reibstrahl durch Koordinatenursprung und Auswertepunkt.	
Eine Überarbeitung wird veranlasst.	