

| | |
|--|------------------------|
| Warnvermerk / Warning notice | DIN ISO 6518-2:1997-09 |
| Datum / Date | 2018-07-13 |
| <p>Im DIN-Anzeiger 07/1998 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>Im Abschnitt 4.7 „Sekundärspannung-Anstiegszeit“ ist der letzte Satz wie folgt zu ergänzen: „... umso höher ist die für die Funkenbildung verfügbare Spannung“.</p> | |