

Warnvermerk / Warning notice	DIN 65946:2017-07
Datum / Date	2017-07-18
Warnvermerk zu DIN 65946:2017-07 Die Norm DIN 65946:2017-07, <i>Luft- und Raumfahrt - Bestimmung der Reibungszahlen von Schrauben und Muttern unter festen Bedingungen</i> ist fehlerhaft. Folgende Fehler wurden festgestellt: <i>Abschnitt 3, Begriffsdefinition teilweise fehlerhaft;</i> <i>Abschnitt 5, Gleichung (7), Winkelangabe fehlt;</i> <i>8.1, Bild 6, Legende für μ fehlt;</i> <i>8.1, Bild 7, Anlegen einer Tangente an Kurve $T_{th} = f(F)$ und verschieben dieser ist falsch. Richtig ist ein Reibstrahl durch Koordinatenursprung und Auswertepunkt;</i> <i>8.2, Bestimmung der Reibungszahlen für Muttern mit Klemmteil fehlerhaft;</i> <i>8.3, Bild 9, Anlegen einer Tangente an Kurve $T_{th} = f(F)$ und verschieben dieser ist falsch. Richtig ist ein Reibstrahl durch Koordinatenursprung und Auswertepunkt.</i> Eine Überarbeitung wird veranlasst.	