

Warnvermerk / Warning notice	LN 29961:1974-12
Datum / Date	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 01/1989 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In der Zeichnung muss der linke Teil des Maßpfeiles d_2 entsprechend dem rechten Teil weitergeführt werden.</p> <p>Im DIN-Anzeiger 01/1991 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In der Tabelle muss der Durchmesser d_1 statt mit „c11“ mit „C11“ toleriert werden.</p>	