

Warnvermerk / Warning notice	DIN 8140-1:1999-07
Datum / Date	2018-06-29
<p>Im DIN-Anzeiger 11/1999 wurde folgende Korrektur veröffentlicht:</p> <p>In Tabelle 2 ist für das Gewinde $d = M16$ in der ersten Zeile unter „Gewindeeinsatz eingebaut“ der Wert „18“ durch „14“ zu ersetzen.</p>	